

LS-10H / LS-12H
USER INSTRUCTIONS

E-IM-2761

CALCULATION	OPERATION	DISPLAY
Mixed $140-35+22=127$ $2 \times 2 \times 3 = 6$ $-7 \times 9 \times 9 = -63$ $(2+4) \div 3 \times 8 = 16.2$	ON CA 140 - 35 + 22 = 2 x 2 x 3 = 7 x 9 x 9 = 2 + 4 ÷ 3 x 8 =	(0.) (127.) (6.) (- 63.) (16.2)
Constant $2+3=5$ $4+3=7$ $1-2=-1$ $2-2=0$ $2 \times 3 = 6$ $2 \times 4 = 8$ $6 \div 3 = 2$ $9 \div 3 = 3$	2 + 3 = 4 1 - 2 = 2 2 x 3 = 4 x 6 ÷ 3 = 9 ÷	(5.) (7.) (- 1.) (0.) (6.) (8.) (2.) (3.)
Power, Fraction $3^4=81$ $1/5=0.2$ $1/(2x3+4)=0.1$	3 x 4 = 5 ÷ 2 x 3 + 4 =	(81.) (0.2) (0.1)
Percentage $200+(200 \times 20\%)=240$ $200-(200 \times 20\%)=160$	200 + 20 % 200 - 20 %	(240.) (160.)
Mark-up/down Mark-up Cost \$2,000 Profit=20% of selling price Selling price = ? (\$2.500) Profit = ? (\$500)	2000 + 20 MU MU	(2'500.) (500.)
Mark-down Selling price \$2,400 Profit=20% of cost Cost = ? (\$2,000) Profit = ? (\$400)	2400 - 20 MU MU	(2'000.) (400.)
Memory $3 \times 4 = 12$ $- 6 \div 0.2 = 30$ $- 18$ $+ 200$ 182	ON CA 3 x 4 M± 6 ÷ 0 M± RM CM 200 M± RM CM (Recall Memory) RM CM (Clear Memory)	(0.) (12.) (30.) (- 18.) (200.) (182.)
Overflow 1) 123456789 x 78900 = 9740740652100 (LS-10H: Error) _____ (LS-12H: Error) _____	123456789 x 78900 = LS-10H: LS-12H: 6 ÷ 0 = Error:	(E 974.0740652) (E 9.740740652) (E 974 0740652) (E 9.74074065210) (E 0.) (E 0.)

BENUTZERHANDBUCH
GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA DE USUARIO
MANUALE DELL'UTENTE
GEBRUIKERSGIDS
BURGERVEJLEDNING
KÄYTÖÖHJEET
INSTALLATIONSGUIDE
MANUAL DO UTILIZADOR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÓ
INSTROUKCJA UŻYTKOWNIKA
GHID DE UTILIZARE
UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
ПОТРЕБНТЕЛСКИ НАРЧНИК
UPORABNIŠKI PIRČIČNIK
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD NA POUŽITIE
KULLANIM KILAVUZU

POWER SUPPLY
This calculator comes with a dual power source. The duration of alkaline battery depends entirely on individual usage. When the battery is exhausted, you can still use the solar cell to power the calculator.
(Note: Do not attempt to change the battery by yourself. Have a Canon Service Center change the battery for you.)
■ Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the **CA** key and re-start your calculation from the beginning.

OVERFLOW FUNCTION

In the following cases, when "E" is display, the keyboard is electronically locked, and further operation is impossible. Press **CA** to clear the overflow. The overflow function occurs when:

- The result or the memory content exceeds 10 digits (LS-10H)/12 digits (LS-12H) to the left of the decimal point.
- Dividing by "0".

SPECIFICATION

Power Source: Solar Cell and alkaline battery (LR54 x 1)
Usable Temperature : 0°C to 40°C
Dimensions: 120mm (L) x 72mm (W) x 9.5mm (H)
Weight: 52.7g
(Subject to change without notice)

ENGLISH

VOEDING
De rekenmachine wordt geleverd met een dubbele krachtbron. De levensduur van de alkalinebatterij is geheel afhankelijk van de individuele aanwending. Wanneer de batterij leeg is, kunt u nog steeds de zonnecel als voeding voor de rekenmachine gebruiken.
(Opmerking: Probeer niet zelf de batterij te vervangen. Ga voor het vervangen van de batterij naar een Canon-servicecenter).

- Elektromagnetische interferentie of elektrostatische ontlading kunnen storingen veroorzaken op het display of de inhoud van het geheugen wissen of wijzigen. Als dit het geval is, drukt u op de toets **CA** en voert u de berekening opnieuw uit.

OVERLOOPFUNCTIE

In de volgende gevallen wordt op het display de melding "E" weergegeven. Het toetsenbord wordt elektronisch vergrendeld en verdere bewerkingen zijn niet mogelijk. Druk op **CA** om de overloop te wissen. De overloopfunctie treedt in werking in de volgende gevallen:

- Het resultaat of de inhoud van het geheugen bestaat uit meer dan 10 cijfers (LS-10H)/12 cijfers (LS-12H) links van de decimale punt.
- U probeert door "0" te delen.

SPECIFICATIE

Voeding: Zonnecel en alkalinebatterij (LR54 x 1)
Temperatuur voor gebruik: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Afmetingen: 120mm (B) x 72mm (T) x 9.5mm (H)
Gewicht: 52.7g
(Waarden onder voorbehoud)

DEUTSCH

STRÖMVERSORGUNG

Dieser Rechner hat 2 Energiequellen. Die Lebensdauer der alkalibatterie hängt vollkommen von seinem individuellen Gebrauch ab. Wenn die Batterie aufgebraucht ist, können Sie den Rechner immer noch mit der Solarzelle speisen.

(Anmerkung: Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu wechseln. Lassen Sie das von einem Canon Service Center machen).

- Elektromagnetische Störungen oder statische Entladungen können Fehlfunktionen des Displays sowie Beschädigung oder Verlust der eingegebenen Daten zur Folge haben. Sollte ein Überlauffehler auftreten, drücken Sie die Taste **CA** und beginnen Sie Ihren Rechenvorgang erneut.

■ Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

ÜBERLAUF-FUNKTION

Wenn in den folgenden Fällen "E" angezeigt wird, wird die Tastatur elektronisch gesperrt, und es können keine Operationen mehr durchgeführt werden. Drücken Sie **CA**, um den Überlauf zu löschen. Ein Überlauf entsteht in folgenden Fällen:

- Das Ergebnis bzw. der Inhalt des Speichers enthält mehr als 10 Stellen (LS-10H)/12 Stellen (LS-12H) links vom Dezimalzeichen.
- Division durch "0".

TECHNISCHE DATEN

Stromquelle: Solarelle und alkalibatterie (LR54 x 1)

Anwendbarer temperatur: 0°C bis 40°C

Abmessungen: 120mm (B) x 72mm (T) x 9.5mm (H)

Gewicht: 52.7g

(Änderungen vorbehalten)

FRANÇAIS

ALIMENTATION

Cette calculatrice est dotée d'une double source d'alimentation. La durée d'une pile au alcalines dépend entièrement de l'utilisation individuelle. Lorsque la pile est épuisée, on peut se servir de la pile solaire pour alimenter la calculatrice.

(Remarque : Ne pas tenter de remplacer soi-même la pile. Demander à un Centre de service après-vente Canon d'effectuer cette opération.)

- Un bruit extérieur relativement fort ou de l'électricité statique peuvent causer des erreurs d'affichage ainsi que la perte ou la modification du contenu de la mémoire. Dans de telles circonstances appuyez sur les touches **CA** et recommencez l'opération du calcul depuis le début.

FONCTION DE DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ

Dans les situations suivantes, lorsque "E" s'affiche, le clavier est verrouillé électroniquement et toute opération supplémentaire est impossible. Appuyez sur **CA** pour annuler le dépassement de capacité.

La fonction de dépassement de capacité a lieu lorsque :

- Le résultat ou le contenu de la mémoire est supérieur à 10 chiffres (LS-10H)/12 chiffres (LS-12H) avant la virgule.
- La division par « 0 ».

FICHE TECHNIQUE

Alimentation : Cellule Solaire et pile alcalines (LR54 x 1)

Température d'utilisation : De 0°C à 40°C

Dimensions : 120mm (larg.) x 72mm (long.) x 9.5mm (haut.)

Poids : 52.7g

(Sous réserve de modifications sans préavis)

ESPANOL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta calculadora puede funcionar con dos fuentes de alimentación. Las pilas de botón de alcalinas pueden utilizar durante bastante tiempo, dependiendo del uso que se les dé. Cuando se agoten las pilas usted podrá utilizar aún la pila solar para que funcione la calculadora.

(Nota: No trate de cambiar usted mismo las pilas. Acuda a un centro de servicio Canon para que le cambien las pilas.)

- Los ruidos externos o la electricidad estática pueden ocasionar mal funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de que esto se produzca, pulse la tecla **CA**, y reinicie el funcionamiento de su calculadora.

FUNCIÓN DE DESBORDAMIENTO

En los siguientes casos, cuando se muestre una "E" en la pantalla, el teclado estará bloqueado electrónicamente y no podrán realizarse más operaciones. Pulse **CA** para quitar el desbordamiento.

La función de desbordamiento ocurre cuando:

- El resultado o el contenido de la memoria supera los 10 dígitos (LS-10H)/12 dígitos (LS-12H) a la izquierda del punto decimal.
- Al dividir entre "0".

ESPECIFICACIONES

Alimentación: Célula solar o pilas alcalinas (LR54 x 1)

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

Dimensiones: 120mm (W) x 72mm (L) x 9.5mm (H)

Peso: 52.7g

(Sujeto a cambios sin previo aviso)

ITALIANO

Questo calcolatore è fornito con una doppia alimentazione. La durata della batteria a alcaline dipende interamente dal tipo di utilizzo individuale. Quando la batteria è esaurita, ci si può sempre servire della cellula solare per alimentare il calcolatore.

(Nota: Non tentare di sostituire la batteria da soli. Richiedere questa operazione a un centro di assistenza Canon.)

- Eventuali forti interferenze provenienti dall'esterno o l'elettricità statica possono provocare malfunzionamento del display oppure perdita o alterazione dei dati in memoria. In questo caso, premere il tasto **CA** e reimpostare il calcolo dall'inizio.

FUNZIONE DI OVERFLOW

Nei seguenti casi, quando viene visualizzata la "E", la tastiera è bloccata elettronicamente e non è possibile eseguire altre operazioni. Premere **CA** per eliminare l'overflow. La funzione di overflow viene attivata quando:

- Il risultato o il contenuto della memoria supera le 10 cifre (LS-10H)/12 cifre (LS-12H) a sinistra della virgola decimale.
- Si esegue la divisione per "0".

SPECIFICHE

Fonni de alimentazione: Energia solare ed a batterie alcaline (LR54 x 1)

Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C

Dimensioni: 120mm (larg.) x 72mm (lung.) x 9.5mm (spes.)

Peso: 52.7g

(Dati soggetti a modifica senza preavviso)

NEDERLANDS

De rekenmachine wordt geleverd met een dubbele krachtbron. De levensduur van de alkalinebatterij is geheel afhankelijk van de individuele aanwending. Wanneer de batterij leeg is, kunt u nog steeds de zonnecel als voeding voor de rekenmachine gebruiken.

(Opmerking: Probeer niet zelf de batterij te vervangen. Ga voor het vervangen van de batterij naar een Canon-servicecenter).

- Elektromagnetische interferentie of elektrostatische ontlading kunnen storingen veroorzaken op het display of de inhoud van het geheugen wissen of wijzigen. Als dit het geval is, drukt u op de toets **CA** en voert u de berekening opnieuw uit.

OVERLOOPFUNCTIE

In de volgende gevallen wordt op het display de melding "E" weergegeven. Het toetsenbord wordt elektronisch vergrendeld en verdere bewerkingen zijn niet mogelijk. Druk op **CA** om de overloop te wissen.

De overloopfunctie treedt in werking in de volgende gevallen:

- Het resultaat of de inhoud van het geheugen bestaat uit meer dan 10 cijfers (LS-10H)/12 cijfers (LS-12H) links van de decimale punt.
- U probeert door "0" te delen.

SPECIFICATIE

Voeding: Zonnecel en alkalinebatterij (LR54 x 1)
Temperatuur voor gebruik: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Afmetingen: 120mm (B) x 72mm (T) x 9.5mm (H)
Gewicht: 52.7g

(Waarden onder voorbehoud)

DANSK

STRØMFORSORG

Regnemaskinen leveres med en dobbelt strømforsyning. Leveriden af det alkaline-batteri afhænger helt af den individuelle anvendelse. Når batteriet er tomt, kan du stadig bruge solcellen til at forsyne regnemaskinen med strøm.

(Bemærk: Forsøg ikke at skifte batteri ud selv. Hvis det skiftet ud hos en Canon-serviceafdeling.)

- Elektromagnetiske forstyrrelser og elektrostatiske udladninger kan forårsage, at sk

Tato kalkulačka má zdroj napájení. Životnost alkalická baterie závisí na individuálním způsobu používání kalkulačky. Kalkulačku můžete používat se solárním napájením, i když je baterie vybitá.
(Poznámka: Nepokoušejte se sami vyměňovat baterie. Výměnu baterie za vás provede technik servisního střediska Canon.)

■ Elektromagnetické rušení nebo elektrostatický náboj mohou způsobit nesprávnou funkci displeje nebo ztrátu či změnu obsahu paměti. Pokud by se tak stalo, stiskněte tlačítko **ON** a začněte s vypočtem znova.

FUNKCE PŘETEČENÍ

V následujících případech, pokud se na displeji zobrazí „E“, klávesnice se elektronicky uzamkne a další operaci nelze provést. Stisknutím tlačítka **ON** odstraníte chybu přetečení. Přetečení nastane:

1) Jestliže výsledek nebo obsah paměti přesáhne 10 číslic (LS-10H)/12 číslic (LS-12H) vlevo od desetinné čárky.

2) Při dělení číslem „0“.

SPECIFIKACE

Napájení: Solární panel a alkalická baterie (LR54 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40°C

Rozměry: 120mm (D) x 72mm (Š) x 9.5mm (V)

Hmotnost: 52.7g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayama süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.

Pili tükenmiş zaman, hesap makinesini çalıştırmak için güneş pilini kullanabilirsiniz.
(NOT: Pili kendiniz değiştirmeye kalıksınız. Pili değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

■ Elektro statik işçiler veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya ztrátu či změnu obsahu paměti. Pokud by se tak stalo, stiskněte tlačítko **ON** a začněte s vypočtem znova.

FUNKCIA PRETEČENÍ

V následujúcich prípadoch, pokud sa na displeji zobrazí „E“, klávesnice sa elektronicky uzamkne a ďalšiu operáciu nelze proviesť. Stisknutím tlačítka **ON** odstráni chybu pretečení. Pretečení nastane:

1) Jestliže výsledek alebo obsah paměti presáhne 10 číslic (LS-10H)/12 číslic (LS-12H) vľavo od desetinné čiarky.

2) Pri delení číslom „0“.

SPECIFIKACE

Napájení: Solární panel a alkalická baterie (LR54 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40°C

Rozměry: 120mm (D) x 72mm (Š) x 9.5mm (V)

Hmotnost: 52.7g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ

Този калкулатор използва два източника на захранване. Издръжливостта на алкална батерия зависи изцяло от конкретния начин на използване. Когато батерията се източи, можете все още да използвате слънчевата батерия за захранване на калкулатора.

(Бележка: Не се опитвайте да смените батерията сами. За смяна на батерията се обрнете към сервизен център на Canon.)

■ Електромагнитни смущения или електростатично разреждане могат да разстроят работата на дисплея или да изтрият или променят съдържанието на паметта. Ако това се случи, натиснете клавиша **ON** и стартирайте изчислението си отначало.

ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕПЪЛВАНЕ

В посочените по-долу случаи, когато на дисплея се показва „E“, клавиатурата се заключва електронно и по-нататъшните операции са невъзможни. Натиснете **ON**, за да изчистите препълването. Препълването настъпва, когато:

1) Резултатът или съдържанието на паметта надвиши 10 знака (LS-10H)/12 знака (LS-12H) пред десетичната точка.

2) Има деление на „0“.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване: Сънчева батерия и алкална батерия (LR54 x 1)

Работна температура: от 0°C до 40°C

Размери: 120mm (D) x 72mm (Ш) x 9.5mm (В)

Тегло: 52.7г

(Подлежи на промяна без предупреждение)

Kalkulator je opremljen z dvema viroma napajanja. Življenska doba alkalna baterija je odvisna popolnoma od načina uporabe. Ko je baterija izpraznjena, lahko za napajanje kalkulatorja uporabljate sončno celico.

(Opomba: Ne poskušajte sami zamenjati baterije. To naj storijo na pooblaščenem servisu Canon.)

■ Elektromagnetne motnje ali elektrostatična razalektritev lahko povzročijo motnje v delovanju zaslona oziroma izgubo ali spremembo vsebine pomnilnika. V tem primeru pritisnite tipko **ON** in kalkulator začnete uporabljati znova.

PREKORAČITEV

V naslednjih primerih se prikaže znak „E“, tipko so elektronsko blokirane in nadaljnja uporaba kalkulatorja ni več mogoča. Pritisnite **ON** za izbris prekoračitve. Prekoračitev se pojavi, če:

1) Rezultat ali vsebina pomnilnika presegata 10 mest (LS-10H)/12 mest (LS-12H) proti levi od decimalne pike.

2) Delenje z „0“.

SPECIFIKACIJE

Napajanje: Sončna celica in alkalna baterija (LR54 x 1)

Temperatura uporabe: 0 do 40°C

Mere: 120mm (D) x 72mm (Š) x 9.5mm (V)

Teža: 52.7g

(Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila)

Kalkulator je opremljen z dvema viroma napajanja. Trajanje alkalna baterije u potpunosti ovisi o individualnoj upotrebici. Kada se baterija isprazni, još uvijek možete koristiti solarnu ćeliju za napajanje kalkulatora.

(Napomena: Nemojte pokušavati samostalno zamjeniti bateriju. Neka to za vas učini Canonov servisni centar.)

■ Elektromagnetske smetnje ili elektrostatski naboji mogu uzrokovati neispravan rad zaslona ili se sadrđaj memorije može izgubiti ili izmjeniti. Ako se to dogodi, pritisnite tipku **ON** i započnite računanje od početka.

FUNKCIJA PREOPTERECENJA

U sljedećim slučajevima, kada je „E“ prikazano na zaslonu, tipkovnica je elektronički zaključana i daljnji rad je onemogućen. Pritisnite **ON** za brisanje preopterećenja. Funkcija preopterećenja se pojavljuje kada:

1) Rezultat ili sadržaj memorije premašuje 10 znamenki (LS-10H)/12 znamenki (LS-12H) na lijevoj strani decimalnog zareza.

2) Kod dijeljenja s „0“.

SPECIFIKACIJE

Napajanje: Solarna ćelija i alkalna baterija (LR54 x 1)

Radna temperatura: 0 do 40°C

Dimenzije: 120mm (D) x 72mm (Š) x 9.5mm (V)

Težina: 52.7g

(Podliježe promjenama bez prethodne obavijesti)

Napájacia kalkulačka pracuje s dvomi typmi napájania. Výdrž alkalická batéria je individuálna, závisí úplne od používania. Ak je batéria vybitá, môžete na napájanie kalkulačky použiť solárny článok.

(Pozn.: nepokúšajte sa vymeniť batériu sami. Výmenu batérie za vás uradi servisné centrum spoločnosti Canon.)

■ Elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môže spôsobiť zlyhanie displeja a stratu alebo zmenu obsahu pamäti. Ak sa tak stalo, stlačte tlačidlo **ON** kalkulačku opäťovne spustite od začiatku.

FUNKCIA PRETEČENIA

V nasledujúcich prípadoch, keď sa na obrazovke zobrazí „E“, klávesnice je elektronicky zamknutá a nie je možné vykonávať ďalšie činnosti. Ak chcete pretečenie zrušiť, stlačte tlačidlo **ON**. Funkcia pretečenia sa objaví v nasledujúcich prípadoch:

1. Ak výsledok alebo obsah pamäti presahuje počet 10 číslic (LS-10H)/12 číslic (LS-12H) nachádzajúcich sa naľavo od desatinnej čiarky.

2. Pri delení „0“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie zdroj: solárny článok a alkalická batéria

Prevádzková teplota: 0 až 40 °C

Rozmery: 120mm (D) x 72mm (Š) x 9.5mm (V)

Hmotnosť: 52.7g

(Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia)

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayama süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.

Pili tükenmiş zaman, hesap makinesini çalıştırmak için güneş pilini kullanabilirsiniz.
(NOT: Pili kendiniz değiştirmeye kalıksınız. Pili değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

■ Elektro statik işçiler veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya ztrátu či zmene obsahu pamäti. Pokud by se tak stalo, stiskněte tlačítko **ON** a začněte s vypočtem znova.

FUNKCIA PRETEČENÍ

V následujúcich prípadoch, pokud sa na displeji zobrazí „E“, klávesnice sa elektronicky uzamkne a ďalšiu operáciu nelze proviesť. Stisknutím tlačítka **ON** odstráni chybu pretečení. Pretečení nastane:

1) Jestliže výsledek alebo obsah pamäti presáhne 10 číslic (LS-10H)/12 číslic (LS-12H) vľavo od desetinné čiarky.

2) Pri delení číslom „0“.

SPECIFIKACE

Napájení: Solární panel a alkalická baterie (LR54 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40°C

Rozměry: 120mm (D) x 72mm (Š) x 9.5mm (V)

Hmotnost: 52.7g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayama süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.

Pili tükenmiş zaman, hesap makinesini çalıştırmak için güneş pilini kullanabilirsiniz.
(NOT: Pili kendiniz değiştirmeye kalıksınız. Pili değiştirmek için bir Canon Servis Merkezine başvurunuz.)

■ Elektro statik işçiler veya elektro statik boşalmalar göstergenin arızalanmasına veya ztrátu či zmene obsahu pamäti. Pokud by se tak stalo, stiskněte tlačítko **ON** a začněte s vypočtem znova.

FUNKCIA PRETEČENÍ

V následujúcich prípadoch, pokud sa na displeji zobrazí „E“, klávesnice sa elektronicky uzamkne a ďalšiu operáciu nelze proviesť. Stisknutím tlačítka **ON** odstráni chybu pretečení. Pretečení nastane:

1) Jestliže výsledek alebo obsah pamäti presáhne 10 číslic (LS-10H)/12 číslic (LS-12H) vľavo od desetinné čiarky.

2) Pri delení číslom „0“.

SPECIFIKACE

Napájení: Solární panel a alkalická baterie (LR54 x 1)

Teplota pro použití: 0 až 40°C

Rozměry: 120mm (D) x 72mm (Š) x 9.5mm (V)

Hmotnost: 52.7g

(Změna vyhrazena bez předchozího upozornění)

Bu hesap makinesinin iki güç kaynağı vardır. Alkalik pilin dayama süresi, tamamen kişisel kullanım koşullarına bağlıdır.